

Debe evitarse que trapos, ropa, etc. se pongan en contacto con piezas giratorias, especialmente si éstas giran a gran velocidad.

El manejo de una máquina herramienta requiere atención permanente. El operador no debe distraerse mientras realiza su trabajo.

Las velocidades recomendadas por los constructores no deben sobrepasarse. Las velocidades de trabajo deben respetarse siempre.

Las máquinas tienen que estar paradas cuando se procede a su limpieza, engrase, ajuste del grifo del líquido refrigerante, cambio de pieza, reparación, comprobación de cotas, etc.



ORDEN Y LIMPIEZA

La zona de trabajo debe mantenerse siempre limpia, ordenada y libre de obstáculos.

Las herramientas, calibres, aceiteras, cepillos, etc. han de situarse donde puedan ser alcanzados con comodidad, sin necesidad de hacerlo por encima de la máquina, ya que ésta puede atrapar al operario.

Para limpiar de virutas la máquina hay que utilizar un cepillo, brocha o pincel. En el caso de virutas húmedas o aceitadas es mejor emplear una escobilla de goma. Para retirar las virutas largas y retorcidas debe emplearse un garfio de hierro provisto de cazoleta protectora. No hay que retirar nunca las virutas con la mano, dado el riesgo que comporta.



Tampoco se deben retirar con el pie las virutas caídas en el suelo, especialmente si éstas son continuas, rizadas o con grandes bucles, ya que pueden ocasionar cortes. Las virutas del suelo deben barrerse con una escoba dura, y esta operación se realizará con regularidad tantas veces como sea necesario a lo largo del día, sin esperar al fin de la jornada.

No se deben dejar herramientas u otros objetos encima de la mesa o de la banqueta de la máquina, o caídos por el suelo ya que pueden provocar tropezones. Las manchas de aceite, grasa o agua deben eliminarse utilizando serrín.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de protección y seguridad de las máquinas deben conservarse en perfectas condiciones, por lo que deben ser sometidos a mantenimiento. Está prohibido modificarlos, sustituirlos o anularlos.



No se debe iniciar ningún trabajo sin que las protecciones de la máquina estén correctamente colocadas.

Es muy grave, y supone un acto temerario, no usar los dispositivos de protección de la máquina. No se deben hacer trampas inutilizando los pulsadores o palancas de seguridad.